

IMPIANTO DEPURAZIONE
ALLEGATO n° 7
SCHEDA TECNICA IMPIANTO DEPURAZIONE DI CIAMPES
COMUNE DI S. VITO DI CADORE

1) Denominazione: Ciampes	2) Tipologia: Impianto Depurazione
3) Potenzialità: 8750 ab.eq.	4) Recapito scarico: Torrente Boite
5) Coordinate: Nord: 46° 27' 10.7" Est: 12° 12' 19.4" Quota: 956 m.s.l.m.	


1) INQUADRAMENTO
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO


FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

L'impianto di depurazione di Ciampes è posto nei pressi del Torrente Boite ed è accessibile mediante strada asfaltata.

Le condizioni generali dell'impianto sono buone.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	5	146100
190802	2	20540
190801	---	---
2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	9	273110
190802	---	---
190801	---	---

2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	6	179580
190802	---	---
190801	---	---

4) ANALISI

(si tratta della media annuale delle analisi quindicinali)

Analisi 2011													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
1270	658	110	--		139	55	1	0.04	36	--	55	--	
Analisi 2012													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
440	251	83	--	--	80	22	2.8	0.45	22	--	28	--	
Analisi 2013													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
425	203	47	--	---	105	21	1.6	0.3	34	--	46	--	

Incidenza di fluttuazioni stagionali: ☒ SI ☐ NO