

IMPIANTO DEPURAZIONE
ALLEGATO n° 7
SCHEDA TECNICA IMPIANTO DEPURAZIONE DI MORBIACH
COMUNE DI CENCENICHE AGORDINO

1) Denominazione: Morbiach	2) Tipologia: Impianto Depurazione
3) Potenzialità: 2100 ab.eq.	4) Recapito scarico: Torrente Cordevole
5) Coordinate: Nord: 46° 20' 11.4" Est: 11° 58' 51.4" Quota: 660 m.s.l.m.	

1) INQUADRAMENTO
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO


FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

L'impianto di depurazione di Morbiach è posto a bordo strada facilmente accessibile con i mezzi. Le condizioni generali dell'impianto sono buone.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	---	-
190802	---	---
190801	1	200
2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	10	252860
190802	---	---
190801	---	---
2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	2	49080
190802	---	---
190801	---	---

4) ANALISI

(si tratta della media annuale delle analisi quindicinali)

Analisi 2011													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
196	104	39	--	---	41	13	24	0.10	0.6	2.6	21	5700	
Analisi 2012													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
301	229	30	--	---	40	10	18	0.1	1.9	2.3	14	12600	
Analisi 2013													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
380	213	32	--	---	57	11	16	0.1	2.2	2.2	28	11000	

Incidenza di fluttuazioni stagionali: ☒ SI ☐ NO