

IMPIANTO DEPURAZIONE
ALLEGATO n° 7
SCHEDA TECNICA IMPIANTO DEPURAZIONE DI PIAN DE RA SPINES
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

1) Denominazione: Pian de Ra Spines	2) Tipologia: Impianto Depurazione
3) Potenzialità: 18500 ab.eq.	4) Recapito scarico: Torrente Boite
5) Coordinate: Nord: 46° 30' 25.1" Est: 12° 08' 42.0" Quota: 1100 m.s.l.m.	

1) INQUADRAMENTO
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO


FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

L'impianto di depurazione di Pian de Ra Spines è posto nei pressi del Torrente Boite ed è accessibile mediante strada sterrata.

Le condizioni generali dell'impianto sono buone.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	14	398060
190802	---	---
190801	---	---
2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	19	581384
190802	---	---
190801	---	---
2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	17	524830
190802	---	---

190801	---	---
--------	-----	-----

4) ANALISI

(si tratta della media annuale delle analisi quindicinali)

Analisi 2011													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
793	421	60	--	---	26	10	5	0.2	1	1	11	7300	
Analisi 2012													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
592	340	113	--	---	31	9	2.7	0.2	1.2	0.7	15	1700	
Analisi 2013													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	NO ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
479	214	126	--	---	30	6	2.4	0.2	1.6	0.7	13	18200	

Incidenza di fluttuazioni stagionali: ☒ SI ☐ NO