

IMPIANTO DEPURAZIONE
ALLEGATO n° 7
SCHEDA TECNICA IMPIANTO DEPURAZIONE DI VALCOZZENA
COMUNE DI AGORDO

1) Denominazione: Valcozzena	2) Tipologia: Impianto Depurazione
3) Potenzialità: 2200 ab.eq.	4) Recapito scarico: Torrente Cordevole
5) Coordinate: Nord: 46° 16' 39.2" Est: 12° 01' 38.8" Quota: 590 m.s.l.m.	


1) INQUADRAMENTO
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO


FOTO PANORAMICA IMPIANTO



2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

L'impianto di depurazione di Valcozzena è posto nella zona Industriale del paese, accessibile dall'Ecocentro Comunale mediante strada sterrata.

Le condizioni generali dell'impianto sono buone.

3) ASPORTO RIFIUTI

2011		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	9	236540
190802	---	---
190801	1	200
2012		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	---	---
190805 pompabile	16	427380
190802	---	---
190801	---	---
2013		
C.E.R.	N° INTERV.	Q.tà ASPORTATA
190805 palabile	1	7690
190805 pompabile	7	165020
190802	---	---
190801	---	---

4) ANALISI

(si tratta della media annuale delle analisi quindicinali)

Analisi 2011													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	No ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
332	182	52	--	---	29	11	2.20	0.77	11.7	1.10	11	21000	
Analisi 2012													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	No ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
310	186	29	--	---	30	9	4.30	0.69	5.70	0.90	13	10470	
Analisi 2013													
Ingresso					Uscita								
COD	BOD ₅	TKN	Ptot	E.Coli	COD	BOD ₅	No ₃	No ₂	NH ₄	Ptot	SST	E.Coli	
345	223	42	--	---	45	6	9.19	0.23	2.07	1.38	12.77	---	

Incidenza di fluttuazioni stagionali: ☐ SI ☒ NO